

גישה לפורטים תחת מערכת הפעלה 64 ביט

- הורד מהאתר את הקובץ LowLevelDriver64.zip ופתח אותו.
- יש להעתיק את הקבצים : inpoutx64.dll ו LowLevelDriver64.dll לספרייה של הפרוייקט הרלוונטי או להעתיקם באופן חד פעמי לספרייה C:\Windows\System32.
- העתק את הקבצים : LowLevelDriver64.lib ו LowLevelDriver64.h לספריית הפרוייקט.
- הוסף את הקובץ LowLevelDriver64.lib לפרוייקט שלך – ע"י גרירתו לחלון הפרוייקט.
- הוסף את הפקודה `#include "LowLevelDriver64.h"` בראש קובץ המקור, בו יש פנייה לפורטים.
- השתמש בפקודות שפת C : `inp` ו `outp` כמו במערכות הפעלה של 32 ביט.
- לשימוש בכרטיס Parallel Port המותקן על התקן PCI או PCIE, בדוק במנהל ההתקנים מה הכתובות של הכרטיס (ישנם שתי כתובות : Bport ו ECPport). לפני גישה לכרטיס, קרא באופן חד פעמי לפונקצייה `ConfigureParallelSpp(Bport, ECPport)`.